

2021年8月9日


共用部修理報告書

伊藤（201）担当・報告

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2021年8月8日
- ・不具合内容 防火ドアの温度ヒューズホルダのEリング脱落、フューズが断線するとフューズホルダも落下し、飛び散る。
1階南側、2階北側、2階南側、3階南側、4回北側、5回北側、6回北側、7回北側
7階南側、9階南側、10階北側、11階北側、11階南側の13ヶ所
- ・原因 不明
- ・処置 Eリング 4mm 取り付け（13個）



Eリング取り付け後（矢印がEリング）