

2022年7月14日

共用部修理報告書

担当 伊藤 (201)

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2022年7月14日
- ・不具合内容 501号室前、506号室前、1004号室前の電灯消灯
501と506は初めての処置、1004はビニールテープを巻いていたが再発した。
- ・原因 湿気による接触不良と思われる。
- ・処置 点灯を復帰させ、電極側にビニールテープを巻いた。

以上