

2023年1月29日

## 共用部修理報告書

担当 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

### 記

- ・作業日時 2023年1月28日（土）
- ・不具合内容 904号室の4.5畳側のベランダ側サッシの中央の回転レバーがスムーズに動かない。レバーは閉める時は下に下げ、開ける時は上げるが、レバーがスムーズに上下できない。
- ・処置 サッシ下部の6ヶ所（左右合計）のゴムパッキンを外し、潤滑剤を塗布し、スムーズに動くようになった。
- ・潤滑剤 極圧グリーススプレー（株）エーゼット 集会室保管

右側のドア対応



左側のレバー対応



ゴムパッキンを外し、潤滑剤を塗布する

以上