

2022年12月16日

共用部修理報告書

担当 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・修理日時 2021年12月16日(木)
- ・不具合内容 908号室の6畳側のベランダ側サッシの中央の回転レバーがスムーズに動かない。レバーは閉める時は下に下げ、開ける時は上げるが、レバーが途中でスムーズに上がらずガリガリ音がする。
- ・処置 サッシ下部の一番下のゴムパッキンを外し、集会室保管のドア用のオイルをかけたらスムーズに動くようになった。

ゴムパッキンを外す



穴からCRC556を吹きかける



以上