

2022年5月19日

## 共用部修理報告書

報告 伊藤 (201)

下記の内容の共用部の修理（追加工事）をしたので、報告します。

### 記

- ・作業日時 2022年5月18日
- ・作業者 水澤 (207) 伊藤 (201)
- ・不具合内容 駐輪場の照明用配線保護管の防水対策未実施
- ・原因 鉄管の腐食で塩ビ管に交換したが下部の接合部分の防水対策未実施
- ・処置 簡易モルタルで下部の接合部（写真の赤丸部分）を固定した。
- ・材料 簡易モルタル 500g 1袋と在庫の数百g、水
- ・工具等 バケツ、左官鍬は北側1階階段下倉庫に保管のものを使用した。

### 完成写真



以上