

2022年3月20日

共用部修理報告書

担当 伊藤 (201)

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2022年3月20日
- ・不具合内容 エントランス右横の植え込み街灯の点灯不良（チカチカする）
- ・原因 不明
- ・処置 LED電球交換 E26 60Wタイプ 昼光色（1個）



電球交換



カバー取り付け

以上