

共用部修理報告書

2024年10月19日(土)

505 鈴木薫


共用部分の修理を行いましたので、ご報告いたします。

- 修理箇所： 8階A階段 防火扉
- 不具合内容： 温度ヒューズが断線し、防火扉が閉じた状態となっていた
- 原因： 不明
- 作業日時： 2024年10月19日(土)
- 作業者： 201 伊藤、505 鈴木、809 畠野
- 処置： 新しい温度ヒューズ(NS-1)の取り付け

➤ 修理前



➤ 修理後



温度ヒューズ