

2025 年 1 月 22 日

共用部修理報告書

報告 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・ 作業日 2025 年 1 月 22 日（水）
- ・ 作業者 201 伊藤
- ・ 不具合内容 1 階倉庫（旧変電室）のドアのフランス落とし（上側）のレバー破損
- ・ 破損の原因 不明
- ・ 処置 フランス落としの交換を試みたが、寸法が同じものが見つからず、破損したレバーに穴をあけて、銅線の取手を取り付けた。
- ・ 使用材料 VVF ケーブル 1.6mm の銅線（単線）



フランス落としを開けた状態



フランス落としを閉めた状態

以上