

2025 年 2 月 10 日

共用部修理報告書

報告 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・ 作業日 2025 年 2 月 9 日（日）～10 日（月）
- ・ 作業者 207 水澤、201 伊藤
- ・ 不具合内容 209 号室の水道メータの手前から漏水（写真の矢印のナットの左側から漏水）
- ・ 漏水の原因 不明
- ・ 処置 矢印のナットを増し締めしたところ、漏水は止まった。
翌日に再度確認したが、漏水はなかった。



以上